

Table of Contents

Process Data 개요	1
개요	1
Outputs	2
Inputs	4
PDO Map 편집	5

Process Data

x Process Data 설정에 대한 안내 페이지입니다.

Process Data 개요



- ProcessData 버튼을 클릭하여 활성화합니다.
- PDO¹⁾를 지원하는Slave의 PDO 목록, Contents 등을 설정합니다.

개요

The screenshot displays the 'Configurator' software interface. The 'Main' tab is active, and the 'ProcessData' button in the toolbar is highlighted. The interface is divided into several panels:

- Scanned List:** Shows a tree view of scanned devices, including 'Slave Count 15' and various ETS and R88D-KN01H-EC units.
- SyncManager:** A table with columns for SM, Size, and Type. It lists SM 0 (MBoxOut, 256), SM 1 (MBoxIn, 256), SM 2 (Outputs, 12), and SM 3 (Inputs, 28).
- PDO List:** A table with columns for Index, Size, Name, and SM. It lists various PDO mappings, such as '1st receive PDO Mapping' (Index 0x1600, SM 1) and '258th receive PDO Mapping' (Index 0x1701, SM 2).
- PDO Assignment:** A list of checkboxes for assigning PDOs to SMs. The entry for 0x1701 is checked.
- PDO Contents (0x1701):** A table with columns for Index, Size, Name, and Type. It details the contents of the selected PDO, including 'Controlword' (Index 0x6040:00, Type UINT), 'Target position' (Index 0x607A:00, Type DINT), 'Touch probe function' (Index 0x60B8:00, Type UINT), and 'Physical outputs' (Index 0x60FE:01, Type UDINT).

An 'Apply All' button is located at the bottom of the interface.

- 1. SyncManager
 - “MBoxOut”, “MBoxIn” 은 메일박스 통신²⁾을 의미합니다.
 - “Outputs”, “Inputs”는 PDO 통신을 의미하며, Size는 할당은 크기를 Byte 단위로 나타냅니다.
 - 클릭하면 PDO List 등이 해당 SM에 맞는 항목으로 변경됩니다.
- 2. PDO List
 - “SyncManager”에서 “Outputs” 또는 “Inputs” 선택 시 표시됩니다.
 - Slave의 ESI에서 제공하는 고정PDO Map 과 해당 맵에 할당되는 크기, SM 등을 표시합니다.
 - 클릭 시 선택된 PDO Map에 해당되는 내용이 PDO Contents 에 표시됩니다.
- 3. PDO Assignment
 - 고정 PDO Map을 선택합니다.
 - 선택된 Map은 SyncManager에 할당되어 Process Data에 포함됩니다.
 - 선택 시 다른 항목이 배제(excluded)될 수 있습니다³⁾.
 - 중복 선택이 가능하거나 불가능 할 수 있습니다⁴⁾.
- 4. PDO Contents
 - 선택된 PDO Map에 포함되는 Object를 표시합니다.
 - 편집이 가능합니다.
- 5. Apply All
 - 체크 후 변경 되는 내용은 동일한 모듈⁵⁾에 모두 적용됩니다.

Outputs

SyncManager

SM	Size	Type
0	256	MBoxOut
1	256	MBoxIn
2	9	Outputs
3	25	Inputs

PDO List

Index	Size	Name	SM
0x1600	9	Receive PDO mapping 1	2
0x1601	19	Receive PDO mapping 2	
0x1602	15	Receive PDO mapping 3	
0x1603	21	Receive PDO mapping 4	
0x1A00	23	Transmit PDO mapping 1	
0x1A01	25	Transmit PDO mapping 2	3
0x1A02	25	Transmit PDO mapping 3	
0x1A03	25	Transmit PDO mapping 4	

PDO Assignment

<input checked="" type="checkbox"/>	0x1600
<input type="checkbox"/>	0x1601
<input type="checkbox"/>	0x1602
<input type="checkbox"/>	0x1603

PDO Content (0x1A00)

Index	Size	Name	Type
0x6040:00	2	Controlword	UINT
0x6060:00	1	Modes of operation	SINT
0x607A:00	4	Target position	DINT
0x60B8:00	2	Touch probe function	UINT

- “Outputs”는 마스터에서 슬레이브로 전달되는⁶⁾ 주기적 데이터(Process Data)를 의미합니다.
- 선택된 슬레이브의 경우, 4개의 PDO (RxPDO)가 지원되며 그 중 0x1600 PDO가 할당된 것을 확인할 수 있습니다.
 - 이는 마스터에서 슬레이브로 0x1600의 PDO Content에 해당하는 Controlword, Modes of operation, Target position, TouchProbe function 의 값을 주기적으로 전달한다는 뜻입니다.
 - 이 경우, 마스터에서 슬레이브로 Torque 값을 전달되지 않으므로, Torque 제어는 사용할 수 없습니다.
- PDO Assignment 변경 시 체크된 항목이 RxPDO로 할당됩니다.

SyncManager

SM	Size	Type
0	256	MBoxOut
1	256	MBoxIn
2	19	Outputs
3	23	Inputs

PDO List

Index	Size	Name	SM
0x1600	9	Receive PDO mapping 1	
0x1601	19	Receive PDO mapping 2	2
0x1602	15	Receive PDO mapping 3	
0x1603	21	Receive PDO mapping 4	
0x1A00	23	Transmit PDO mapping 1	3
0x1A01	25	Transmit PDO mapping 2	
0x1A02	25	Transmit PDO mapping 3	
0x1A03	25	Transmit PDO mapping 4	

PDO Assignment

<input type="checkbox"/>	0x1600
<input checked="" type="checkbox"/>	0x1601
<input type="checkbox"/>	0x1602
<input type="checkbox"/>	0x1603

PDO Content (0x1A00)

Index	Size	Name	Type
0x6040:00	2	Controlword	UINT
0x6060:00	1	Modes of operation	SINT
0x6071:00	2	Target torque	INT
0x607A:00	4	Target position	DINT
0x6080:00	4	Max motor speed	UDINT
0x60B8:00	2	Touch probe function	UINT
0x60FF:00	4	Target velocity	DINT

- PDO를 0x1601로 변경하는 경우, 0x1601에 해당하는 PDO Content 가 표시됩니다.
 - 0x1600 에 비해 Target torque와 Max motor speed가 추가된 것을 확인할 수 있습니다.
 - 이 경우, Torque제어가 가능합니다.

Inputs

SyncManager

SM	Size	Type
0	256	MBoxOut
1	256	MBoxIn
2	9	Outputs
3	25	Inputs

PDO List

Index	Size	Name	SM
0x1600	9	Receive PDO mapping 1	2
0x1601	19	Receive PDO mapping 2	
0x1602	15	Receive PDO mapping 3	
0x1603	21	Receive PDO mapping 4	
0x1A00	23	Transmit PDO mapping 1	
0x1A01	25	Transmit PDO mapping 2	3
0x1A02	25	Transmit PDO mapping 3	
0x1A03	25	Transmit PDO mapping 4	

PDO Assignment

<input type="checkbox"/>	0x1A00
<input checked="" type="checkbox"/>	0x1A01
<input type="checkbox"/>	0x1A02
<input type="checkbox"/>	0x1A03

PDO Content (0x1A00)

Index	Size	Name	Type
0x603F:00	2	Error code	UINT
0x6041:00	2	Statusword	UINT
0x6061:00	1	Modes of operation display	SINT
0x6064:00	4	Position actual value	DINT
0x606C:00	4	Velocity actual value	DINT
0x6077:00	2	Torque actual value	INT
0x60B9:00	2	Touch probe status	UINT

- “Inputs”는 슬레이브에서 마스터로 전달되는⁷⁾ 주기적 데이터(Process Data)를 의미합니다.
- 선택된 슬레이브의 경우, 4개의 PDO (TxPDO)가 지원되며 그 중 0x1A01 PDO가 할당된 것을 확인할 수 있습니다.
 - 이는 슬레이브에서 마스터로 0x1A01의 PDO Content에 해당하는 항목의 값이 주기적으로 전달된다는 의미입니다.
 - 이 경우, PDO Content에 Torque actual value 항목이 있으므로 torque를 모니터링 할 수 있습니다.

PDO Map 편집



- PDO Content 창에서 마우스를 우클릭 하면 **EDIT** 버튼을 선택할 수 있습니다.



- EDIT 창 활성화 시 ProcessData 항목에 추가할 수 있는 Object 항목이 표시 됩니다.
- 최상위 노드 클릭 시 전체 선택 / 전체 취소가 가능합니다.

1)

CANopen Process Data Object

2)

비주기적, 요청시에만 주고 받는 Data

3) 4)

,

ESI 파일에 정의

5)

VendorID 와 ProductCode가 동일한 모듈

6)

슬레이브 기준으로는 마스터로부터 수신되는 Data이므로 RxPDO에 해당

7)

슬레이브 기준으로는 마스터로 송신하는 Data이므로 TxPDO에 해당

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:40_processdata&rev=1586751700

Last update: **2024/07/08 18:22**