

# Table of Contents

|                |   |
|----------------|---|
| Case 1 .....   | 1 |
| AddInfo .....  | 1 |
| Cause .....    | 1 |
| Solution ..... | 1 |

[ethercat](#), [이더캐트](#), [홈복귀](#), [homing](#), [-21072](#), [에러](#), [실패](#), [파나소닉](#), [옴론](#), [touchprobe](#), [터치프로브](#)

# ErrorCode : -21086

× 홈복귀 시 -21086 Error 발생에 대한 안내 페이지입니다.

## Case 1

### AddInfo

- Homing Method 101 로 홈복귀 시 이송 시작 전 -21086 Error 발생

### Cause

- 드라이버에서 Touch Probe를 지원하지 않음

### Solution

- TouchProbe를 사용하지 않는 Homing Method 사용

From:  
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:  
[http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:100\\_api:5\\_errorcode:21086&rev=1560402286](http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:100_api:5_errorcode:21086&rev=1560402286)

Last update: **2024/07/08 18:22**