

# Table of Contents

ErrorCode : -21086 .....	1
Case 1 .....	1

## ErrorCode : -21086

× 홈복귀 시 -21086 Error 발생에 대한 안내 페이지입니다.

### Case 1

#### 발생상황

- Homing Method 101 로 홈복귀 시 이송 시작 전 -21086 Error 발생

#### 원인

- 드라이버에서 Touch Probe를 지원하지 않음

#### 해결방안

- TouchProbe를 사용하지 않는 Homing Method 사용

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:100\\_api:5\\_errorcode:21086&rev=1587000372](http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:100_api:5_errorcode:21086&rev=1587000372)

Last update: **2024/07/08 18:22**