

..... 1

x

Case : Windows 10

×

←

 드라이버 업데이트 - 기타 PCI 브리지 장치

Windows에서 디바이스의 드라이버를 설치하는 동안 문제가 발생했습니다.

디바이스의 드라이버를 찾았지만 설치하는 동안 오류가 발생했습니다.



COMIZOA EtherCAT Master(COMI-LX552)

저장소에 드라이버를 추가하는 동안 문제가 발생했습니다.

디바이스 제조업체를 알고 있으면 제조업체 웹 사이트를 방문하여 지원 섹션에서 드라이버를 확인할 수 있습니다.

닫기(C)

• WDM

• TimeStamp 가 가 Driver

◦ EtherCAT 1.5.0.6¹⁾

-

• Winodws 2020.01.01

•

¹⁾
Package 1.92

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/platform:common:troubleshooting:driver_install_failed

Last update: **2020/04/16 09:54**