

Table of Contents

Case 1	1
Cause	1
Solution	1

파스텍, servoon, 서보온, 진동, 알람

[FASTECH] ServoOn 명령 시 진동 후 알람 발생

× 서보 온 시, 짧은 시간 진동 후 알람이 발생하는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

Cause

- Encoder Data 이상

Solution

- Encoder Cable을 확인한다

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:fastech_servoon_failed&rev=1560402058

Last update: **2024/07/08 18:22**