

Table of Contents

Case 1

Cause

Solution

Case 2

Cause

Solution

Case 3

Cause

Solution

1

1

1

1

1

1

2

2

2

알람리셋 실패

× 서보드라이버의 ALARM이 AlarmReset 명령으로 해제되지 않는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

Cause

- 터미널(Terminal) 보드에서 ALARAM RESET 을 위한 점퍼가 설정되지 않음
- 또는 점퍼 스위치의 교착 상태가 정상적이지 않음

Solution

- 터미널(Terminal) 보드에서 ALARAM RESET 점퍼 설정

Case 2

Cause

- Alarm의 원인이 제거되지 않음
- 예를 들어 과부하 알람이 발생한 경우, 과부하가 해제되어야 알람 리셋이 가능

Solution

- Alarm 원인 제거

Case 3

Cause

- AlarmReset으로 해제되지 않는 종류의 알람이 발생

Solution

- Reset 명령으로 해제되지 않는 알람의 종류는 서보 드라이버의 종류에 따라 다르므로, 서보 드라이버의 매뉴얼 참조
- 이 경우, 대부분 서보 드라이버의 전원을 재투입하여 알람을 클리어함.

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:pulse:troubleshooting:move:alarm_reset_failed&rev=1559033338

Last update: 2024/07/08 18:22