

Table of Contents

증상	1
원인	1
해결법	1

Win10 사용시 재부팅 했을 때 커미조아 API가 제대로 동작하지 않는 증상

× Win10 사용시 재부팅 했을 때 커미조아 API가 제대로 동작하지 않는 증상에 대한 안내 페이지입니다.

증상

- Win 10 사용
- 드라이버 설치 후 API 사용은 문제가 없으나 **재부팅 이후** 동작이 이상한 경우

원인

- Win 10 기능중 빠른시작 사용이 체크되어 있어 부팅중 드라이버 로드 과정이 일부 생략됨

해결법

- **빠른 시작 해제**

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:common:17_reboot_issue&rev=1631859163

Last update: **2024/07/08 18:22**