

Table of Contents

드라이버 설치 실패 1

드라이버 설치 실패

× 장치 관리자에서 디바이스 드라이버 설치에 실패하는 경우에 대한 안내 페이지 입니다.

Case : Windows 10



← 드라이버 업데이트 - 기타 PCI 브리지 장치

Windows에서 디바이스의 드라이버를 설치하는 동안 문제가 발생했습니다.

디바이스의 드라이버를 찾았지만 설치하는 동안 오류가 발생했습니다.



COMIZOA EtherCAT Master(COMI-LX552)

저장소에 드라이버를 추가하는 동안 문제가 발생했습니다.

디바이스 제조업체를 알고 있으면 제조업체 웹 사이트를 방문하여 지원 섹션에서 드라이버를 확인할 수 있습니다.

닫기(C)

원인

- WDM 서명 만료

해결방안

- TimeStamp 가 추가된 버전의 Driver 사용
 - EtherCAT의 경우 1.5.0.6¹⁾ 이상의 버전 사용

해결방안 - 임시

- Winodws의 날짜를 2020.01.01 이전으로 설정 후 드라이버 설치
- 설치 이후 날짜는 현재 날짜로 재설정


1)

Package 버전 1.92

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:common:troubleshooting:driver_install_failed&rev=1586998461

Last update: **2024/07/08 18:22**