

목차

Case 1 1

 Cause 1

 Solution 1

이더넷, 홈복귀, homing, 에러

홈복귀 시작 실패

× 드라이버에서 제공하는 홈복귀 모드 사용시 홈복귀가 시작되지 않는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

Cause

- PDO에 Mode of Operation이 포함되어 있지 않음

Solution

- Mode of Operation이 포함된 PDO 맵 사용



- Mode of Operation이 포함된 맵은 PDO Assignment에서 선택 가능
- 일반적으로 SyncManager - Output 을 바꾸면, Input 도 함께 변경¹⁾

¹⁾

Output의 PDO Assignment를 0x1600 으로 변경하면 Input의 PDO Assignment는 0x1A00 으로 변경

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:homing_failed&rev=1560126675

Last update: 2024/07/08 18:22