

Table of Contents

Info

Manager

Summary

Part

UI

Package

History

18.9.20

1

1

1

1

1

1

1

[EtherCAT업체](#)

Introduce

Info

Manager

Name	Team	Rank	Tel	E-Mail
강수현	SW			

Equipment :

Summary

Part

UI

Package

Item	Details
Firmware	1.69 (app_v1.69_20180918)
Driver	1.5.0.1 (2018-06-19 AM 11:01)
Library	1.5.0.1 (2018-09-18 AM 08:46)_x86

History

18.9.20

- 특정 위치에서의 속도 오버라이드 문의 (전화: 강수현 → 사원진)
- 기존: 위치 폴링 중 속도 오버라이드 → 위치 편차 발생
- ListMotion / PTMotion / ListMotion + CMP 기능 소개 및 사용 안내

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=work:cooperation:%EB%B9%84%ED%86%A0%EC%8A%A4&rev=1540518641>

Last update: 2024/07/08 18:23