

목차

증상	1
원인	1
해결법	1

Revision Number 불일치 이슈

x Revision Number 불일치 이슈에 대한 안내 페이지입니다

증상

- ComilDE에서 Config 메뉴로 슬레이브 스캔시 일부 슬레이브에서 Revision Number 불일치에 따른 경고 메시지 발생

원인

- ComilDE의 ESI파일에 있는 Revision Number에 대한 내용과 실제 서버에 등록되어 있는 정보와 다름
- 서버의 드라이버 정보가 업데이트 되었거나 사용하는 ComilDE의 버전이 달라졌을 경우¹⁾ 발생 가능

해결법

- 서버 업체에서 제공하는 최신 ESI 파일을 받고 사용하고 있는 ComilDE의 ESI 저장 위치²⁾에 추가
- 만약 제공해주는 ESI파일이 없다면 ESI파일에 있는 Revision Number 항목을 직접 적절하게 수정

¹⁾

즉, 기존에 사용하던 ComilDE에 등록된 ESI파일이 변경되었을 경우

²⁾

ComilDE폴더\Data\xml

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/faq:downloadandsetup:ethercat:03_revision_number

Last update: **2021/06/24 09:49**